

D 作業報告書

依頼者様	ことう歯科クリニック 様			ご承認印	米澤
住所	京都市山科区小島北番町1				
TEL	075-584-6880	室名		依頼	様
機種型式	BC17	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	14070113
取扱業者名	(株)IHエアクリニック 様			ご担当者	様

ご依頼内容・現象	排水のトラがでて消えない
原因	排水ホース内及び継手に異物状詰まり排水されなくなっていた。
処置	排水ポンプホース継手清掃 試運転

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 2018年08月29日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	件数 非特管
作業区分	60 部品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
						80 アフター
						90 その他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 名× 8,000 円	12,000
3	派遣料 3km× 2 名× 100 円	600
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	2,000
6		

部署長	検印	入力	納品書
 30.8.30	 久保	 小松	

メモ

特記事項

8月30日 3枚

①管理 No. 807405

②作業日 2018年08月29日

③Uコード 0755846480

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14070113

⑦保守・サービス形態 8-2-60

⑧故障コード 32-123-3

⑨実施 SC 68

⑩技術者 38

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 15,600
⑮	
⑯	税別合計金額 15,600
⑰	消費税 1,248

ご請求金額 ¥	16,848
納品書 No.	4607