

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 2月 28日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 2 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	マス歯科医院	様	TEL：
所在地	京都府京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町623		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 100361	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー12 ドアセンサー異常		
原因		
コンデンサ容量不足		
処置、作業内容		
コンデンサ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			〒602-8421 京都市上京区上立売通		
			合計 堀川西入芝薬師町623番地		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
医療法人 社団和成会 マス歯科医院 榎 和 生 ご署名 TEL.075-481-0418 FAX.075-415-1511					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小柳