

点検・修理報告書

管理 No. 20190422

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 4 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	かいほら歯科クリニック	様	TEL:
所在地	京都府京都市左京区一乗寺染殿町5-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14090191	運転回数: 5259	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー10 蒸気発生器高温異常			
原因			
・蒸気発生器内に水が供給されず蒸気発生器が高温になったため			
・水ポンプのフィルターにゴミが詰まっていて水が供給されていない			
処置、作業内容			
・給水タンク・排水タンク・給水ポンプ内の清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒606-8174 京都市左京区一乗寺染殿町5-1
ネスト一乗寺1F東かいほら歯科クリニック
TEL・FAX 075-703-8148

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者


