

点検・修理報告書

管理 No. 210122
発行日: 2021年6月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年6月18日 作業時間: 8 Hr
顧客名	岳歯科クリニック 様 TEL: 075-603-0111
所在地	京都府京都市伏見区桃山町因幡104番 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 3 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100523	運転回数: 993回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。

2. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。

原因

1. 圧力センサーに水が浸入し、検知圧力に異常が生じたために、温度・圧力制御にトラブルが発生し、エラー11が発生したと考えられます。

2. 圧力センサーに水が浸入し、検知圧力に異常が生じたために、ドア開放を検知する機能に異常が発生し、エラー12が発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・圧力センサーを交換しました。
- ・圧力センサーに水が浸入しないように、調整いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 6 月 28日

ご署名

芳本 岳



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	大黒
21/06/22	21/06/22	21/06/22