

点検・修理報告書

管理 No. QM-048

発行日: 2019年 11月 18日

IC Clave		
作業年月日	2019年11月18日	作業時間: 8 Hr
顧客名	岡田歯科矯正歯科 様	TEL:
所在地	和歌山県海南市日方1500-22	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 和歌山支店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100378	運転回数: 724回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 1 蒸気発生器高温異常発生		
・エラー 1 2 ドアセンサー異常発生		
・エラー 1 8 滅菌異常発生		
原因		
・シャトルバルブにオイルが付着し、リークしておりました。		
・蒸気発生器用安全弁がリークしておりました。		
処置、作業内容		
・シャトルバルブ、圧力センサ、蒸気用安全弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シャトルバルブ		1		
2	圧力センサ		1		
3	安全弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 20日
 〒642-0002 和歌山県海南市日方1500-22
 TEL 073-482-2392
 ご署名 岡田 広章 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/18	'19/11/18	'19/11/18