

点検・修理報告書

管理 No. 210428

発行日: 2021年9月10日

IC Clave			
作業年月日	2021年9月6日		作業時間: 8 Hr
顧客名	西嶋歯科クリニック 様		TEL:
所在地	和歌山県新宮市千穂1-1-48		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100185	運転回数: 6430回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ デンタルモードで運転中に底板から水が漏れた。		
原因		
・ 真空ポンプのダイヤフラムという部品が破損したことにより、水が漏れておりました。		
処置、作業内容		
・ 真空ポンプを交換しました。		
特記事項		
・ 容量低下のため、コンデンサを交換しました。		
・ 圧力センサ不安定のため、交換しました。		
・ リークがありましたので、蒸気安全弁を交換しました。		
・ 回路故障のため、制御基板を交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	コンデンサ		1		
3	圧力センサ		1		
4	蒸気安全弁		1		
5	制御基板		1		
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 24 日

ご署名 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/09/10 池	小 '21/09/10 山	三 '21/09/10 宅