

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

シバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全課

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新田170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030



名称	神戸大学医学部附属病院 様	製造番号	13100050	ご確認 加藤	
住所	神戸市中央区楠町7-5-2	納入検査実施日	2014年7月25日		
納入場所	歯科口腔外科	納入検査・会社・実施者	エムシーサービス(株) 黒田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
洗剤ポンプ	レ	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		レ	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
	給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓
✓		外部排水ホースの取付状態、水漏れ	✓		運転説明
			✓		装置内運転時異音・振動
電系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

シバウラ用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西木新地170番6

TEL086-944-5528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称 神戸大学医学部附属病院 様	製造番号 14060081	ご確認	加藤
	住所 神戸市中央区楠町7-5-2	納入検査実施日 2014年7月25日		
	納入場所 歯科口腔外科	納入検査実施者 エムシーサービス(株)黒田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考