

シバウラ用



株式会社ISHIBASHI POWER

環境事業部 環境エネルギーGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新町70番6

TEL086-944-8828

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称 高木歯科医院	製造番号 14090176	ご確認	
	住所 神戸市東灘区田中町1-11-19 本山マンション203	納入検査実施日 2015年 4月 16日		
	納入場所	納入検査・会社・実施者 エムシーサービス(株) 西村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	網力ゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認	
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト	
<input type="checkbox"/> 異常なし <input checked="" type="checkbox"/>			その他	✓	付属品の確認	
				✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音	

出張時間	数量	単価	金額