

D 作業報告書

指導 様	きたみち歯科医院		ご承認印
住所	姫路市亀井町47 BORBOSSビル2F		11道
TEL	079-240-8731	署名	様
機種 型式	WD-150	号機	1847回
元	継続	有料	無料
取扱業者名	(株)H1ツバサ	製造番	13090021
ご担当者	安田	様	

作業日 20 17 年 02 月 15 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検	16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検	23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検	30 点検	31 点検	32 点検	33 点検	34 点検	35 点検	36 点検	37 点検	38 点検	39 点検	40 点検	41 点検	42 点検	43 点検	44 点検	45 点検	46 点検	47 点検	48 点検	49 点検	50 点検	51 点検	52 点検	53 点検	54 点検	55 点検	56 点検	57 点検	58 点検	59 点検	60 点検	61 点検	62 点検	63 点検	64 点検	65 点検	66 点検	67 点検	68 点検	69 点検	70 点検	71 点検	72 点検	73 点検	74 点検	75 点検	76 点検	77 点検	78 点検	79 点検	80 点検	81 点検	82 点検	83 点検	84 点検	85 点検	86 点検	87 点検	88 点検	89 点検	90 点検	91 点検	92 点検	93 点検	94 点検	95 点検	96 点検	97 点検	98 点検	99 点検	100 点検
----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		シムラ様支給
	配管C	1		〃
	ホースバンド	2		〃
	フィルター	1		〃

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	2 H×1 名×7,500 円	15,000
3	派遣料	230 KM × 100 円	23,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	高速代	5.160 駐車代	1.100

サービスセンター TEL 岡山 西村 実施者

メモ

特記事項

①管理 No. 787560

②作業日 20 17 02 15

③Uコード 0792408731

④機種コード 11-09

⑤製造 No. 13090021

⑥保守・サービス形態 9-2-50

⑦故障コード 32-202-1

⑧実施SC 41

⑨技術者 88

⑩同行・応援

⑪原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳

⑬A 部品代 0

⑭B 技術料等 47,260

⑮

⑯ 税別合計金額 47,260

消費税 3,780

ご請求金額 ¥ 51,040

納品書 No. 9684

ご依頼内容・現象

・エフ-8「循環水圧低下」

原因

・循環ポンプの不具合と思われます。

処置

・循環ポンプ、配管C、ホースバンドを交換致しました。

・庫内フィルター交換致しました。

・動作確認OK

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 施緑 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	調の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	部位	
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり		
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし		