

点検・修理報告書

管理 No. 20180719

発行日: 2018年 8月 2日

IC Washer ウォッシャーディスインフェクター			
作業年月日	2018 年 7 月 27 日		作業時間: 4 Hr
顧客名	いなだ歯科 様		TEL:
所在地	兵庫県たつの市揖保川町新在家 207-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 2 月 14 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100267	運転回数: 536	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 本体底面に水漏れ。			
原因			
① 装置上部よりIC Claveの精製水がこぼれてIC Washerの内部に侵入した可能性あり			
処置、作業内容			
① 各部、清掃点検を実施			
特記事項			
洗浄槽内のフィルターは1週間に1度は清掃をお願い致します。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 8 月 2 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

小
山