

治療機	河合楽器科医院				様	ご承認印	
住所	兵庫県加古川市米田町早雲683						
TEL	079-831-0657	室名		ご依頼		様	
機種形式	W-D-15C			号機	運転回数	1575	回
完了	継続	有料	無料	製番	14080159		
取扱業者名					ご担当者		
					様	様	

・槽内から異臭がする

○排水ホース門部に水が
残りにくい状態たため
が槽内から異臭がしていた。

排水口、又交換 17

● 扁山種 認 0K

お客様への伝言

。様子を見て下さい！！

☐異常なし ☐警報・Br
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
 部位

保形 サ一 ス形 作業 式分	守 態	1 守 約	2 檢 査	3 換 機	4 檢 査	5 点 検	9 割 外	(摘要✓)	
	期 間	1 守 約	2 入 力	3 CM	医 療 機 器			特 管	非 特 管
	業 分	60 品 販	10 入 置	11 現 調	20 期 定	30 性 檢	40 点 検	50 コ ル	60 撤 去
		70 PR	72 取 扱	73 改 造	74 品 入	75 下 見	77 FC	80 ア フ	90 その他

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	3750
2	技術料 0.5 H× / 名× 8000 円 7500	4000
3	派遣料 500K X / 名× 100 円	5000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	高圧料金	520

サービスセンター
神戸SC
TEL - -

実施者
東田

④ IHI アグロテック
岡山事業所
小山 様へ 請求

①管理 No. 797538

②作業口 20 17/219

③Uコード 02983/0652

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14080159

⑦保守・サービス形態
作業区分 9-2-90

⑧故障コード 72 - 126 - 11

⑨実施SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援 [] , [] , []

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

部 品 代

技術料等	9220
------	------

税別合計金額	8970 9920
--------	--------------

消費稅

ご請求金額 円	9687 9057
---------	--------------

續品書 No

D 实施者→经理→请求