

《不具合対応報告書》

担当者: ツヤマ

【発生日】 2018 年 11 月 14 日

【対応日】 2018 年 11 月 15 日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】 尾崎 口腔衛生センター 兵庫県

WB-156

IG-Washer【機番: 3100048】

IC Clave【機番: 】

【症状】

水漏れ

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☒水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

吸引管を2のみ

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

再現しなかった。

様子見て使用してもらうように
お願いした。

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】