

点検・修理報告書


管理 No. 20181116
発行日：2018 年 11 月 16 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 11 月 16 日		作業時間： Hr
顧客名	梶原歯科医院 様	TEL：	
所在地	兵庫県姫路市高尾町16	ご担当 様	
販売店	大河歯科材料店	ご担当 デグチ 様	
納入年月日	2014 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100035	運転回数： 2069
------	----------------	------------


不具合状況、依頼内容、異常履歴 洗浄槽内満水エラー：エラー19

原因 槽内フィルター破損の為、異物が排水ポンプに流れて、排水ポンプが止まってしまった
排水ができなくなり、槽内に水が溜まっていたところに給水されて、水が満水になり
満水エラーが出たものと考えられます。
異物が入ったのは、フィルターの破損が原因と思われます。




処置、作業内容

排水ポンプをオーバーホールしポンプ内に入った異物を取り除きました。



異物が入口をふさぐ状態でした

歯のようなものがポンプの
フィンに噛みこんでいてフィンが回らない
状態でした。



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	槽内フィルター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 梶原啓弘 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

