

点検・修理報告書



管理 No. 20181015
発行日: 2019 年 4 月 8 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 4 月 8 日	作業時間: 3	Hr
顧客名	曾根駅前歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	大阪府豊中市曾根東町3-2-6 曾根駅前ビルディング1F	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14090186	運転回数: 3413
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 40 ドア異常

原因	 ドアを閉めた時にこのスイッチを押してなかった為ドア異常のエラーが発生したと思われます。 プレートの調整をしてドアの確認をしました。	
処置、作業内容	同時に点検を行い給排水タンク清掃・給水ポンプフィルターを清掃しました。 	
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 9 日

ご署名 河上 謙 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	