

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2019年10月9日

機種/型式	ウォッシャーディスイネクター WD-150		
作業年月日	2019 年 9 月 26 日		作業時間: Hr
顧客名	奥村歯科医院 様		TEL:
所在地	兵庫県神戸市中央区加納町6-6-1 金沢三宮ビル4F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080138	運転回数: 1496
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 4 乾燥温度低下		
原因		
ヒーターユニットのサーモスタットの故障		
処置、作業内容		
サーモスタットの交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーモスタット1		1		
2	サーモスタット2		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 18 日
〒650-0001 神戸市中央区加納町6丁目6-1
金沢三宮ビル4F

ご署名 奥村歯科医院
TEL 責任技術者 27 作業者 55

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

