

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 5 月 17 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 4 月 16 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	曽根駅前歯科クリニック 様		TEL：
所在地	大阪府豊中市曽根東町3-2-6 曽根駅前ビルディング1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090186	運転回数： 6316
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 缶体真空異常		

原因	・真空ポンプ性能低下の為 ・給排水タンク汚れ	 
処置、作業内容	・真空ポンプ交換 ・給排水タンク清掃・水ポンプフィルター清掃	 
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	バクテリアフィルター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 28 日

ご署名 河上 計人 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスO '21/04/19 富田	環境PJサービスO '21/04/16 安田