

点検・修理報告書

管理 No. 210000

発行日: 2021年8月30日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/8/6		作業時間: Hr
顧客名	川畑歯科医院 様		TEL:
所在地	兵庫県明石市大明石町1-6-1 ハピオスあかし3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 11 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100206	運転回数: 2909/3382 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー14 真空時間オーバー以上		
原因		
シャトルバルブの故障		
処置、作業内容		
ドアパッキン、エアフィルター交換 各部清掃点検実施		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 1 日

ご署名

川畑 喜矢



修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中山
'21/08/30	'21/08/30	'21/08/30