

## 点検・修理報告書

管理 No. 210084  
発行日: 2021年6月30日

|                      |                                                                                                   |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                   |                                                                           |
| 作業年月日                | 2021年6月29日                                                                                        | 作業時間: 8 Hr                                                                |
| 顧客名                  | さくらい歯科クリニック 様                                                                                     | TEL: 079-269-8828                                                         |
| 所在地                  | 兵庫県姫路市書写175-3                                                                                     | ご担当 様                                                                     |
| 販売店                  |                                                                                                   | ご担当 様                                                                     |
| 納入年月日                | 2016 年 8 月 2 日                                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品 |
| 作業区分                 | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                        |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                           |

|                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 装置情報                                                          | 製造番号: 100158 | 運転回数: 957/3009 回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                               |              |                  |
| ・エラー 2 6 停電異常が発生した。                                           |              |                  |
| 原因                                                            |              |                  |
| ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。                                     |              |                  |
| ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。 |              |                  |
| 処置、作業内容                                                       |              |                  |
| ・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。                                       |              |                  |
| 特記事項                                                          |              |                  |

|   | 交換部品名称     | 部品コード                                                              | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 | サーキットプロテクタ |                                                                    | 2      |    |    |
| 2 |            |                                                                    |        |    |    |
| 3 |            |                                                                    |        |    |    |
| 4 |            |                                                                    |        |    |    |
| 5 |            |                                                                    |        |    |    |
| 6 |            |                                                                    |        |    |    |
| 7 |            |                                                                    |        |    |    |
|   |            | 1. 有償 <input type="radio"/> 2. 無償 <input checked="" type="radio"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |            |                                                                    | 技 術 料  |    |    |
|   |            |                                                                    | 出 張 料  |    |    |
|   |            |                                                                    | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 7 月 13 日

ご署名

櫻井 孝明



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証 | 責任技術者 | 作業者 |
|----|-------|-----|
|    |       |     |