


点検・修理報告書

管理 No. 210939
発行日：2022 年 1 月 25 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2022 年 1 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科 様		TEL： 078-382-5111
所在地	兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2		ご担当 様
販売店	(有)マルヤマ歯科商店		ご担当 加藤 様
納入年月日	2014 年 7 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060081	運転回数： 2885
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・給水タンクの汚れで給水が不良となり蒸気発生器に精製水が行きにくくなり 温度が過度に上昇することで真空ポンプの性能落ち真空中にできなくなっていました		
・給水タンク内のストレーナーがありませんでした		
処置、作業内容		
・給水タンク内部、給水ポンプ内部フィルターの異物除去、排水タンク内部の清掃 排水タンクを清掃しました。		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		
・再発防止のため給水タンクの定期的な清掃をお願い致します。		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水タンクストレーナー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 26 日

ご署名  印

修理業者 株式会社 IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		