

点検・修理報告書

管理 No. 210580

発行日: 2021年10月12日

IC Clave		
作業年月日	2021年10月5日	作業時間: 8 Hr
顧客名	せんざき歯科 様	TEL: 0791-43-6480
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10	ご担当 様
販売店	(有)大河歯科材料店	ご担当 出口 様
納入年月日	2018 年 12 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100374	運転回数: 3424回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー 1 8 滅菌異常が発生した。		
原因		
・ 蒸気弁が故障しておりました。		
1. 蒸気弁の故障により蒸気が注入されず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。		
2. 蒸気弁の故障により滅菌温度が維持できず、エラー 1 8 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・ 回水弁も同時交換いたしました。		
・ 缶内フィルターがはずれやすいとのことなので、Oリングとメッシュを交換いたしました。		
・ 最新のバージョンにバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3	Oリング		1		
4	メッシュ		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 20 日

ご署名 藤本 里沙 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		