



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 環境サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新町170番6

TEL086-944-8528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	野坂歯科医院 様	製造番号	14080161	ご確認
	住所	鳥取県米子市福市 1725-1	納入日	2015年3月18日	
	納入場所	鳥取県米子市福市 1725-1	納入検査実施者	株式会社IHIシバウラ 富田	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目		
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ		
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態		
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ		
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯		
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ		
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内		
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態		
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ		
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷		
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認		
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認		
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施		
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>異常なし</td></tr> <tr><td>✓</td></tr> </table>			異常なし	✓	その他	✓	付属品の確認
			異常なし				
			✓				
✓	運転説明 3/3						
✓	装置内運転時異音						

備考

