点検·修理報告書

発行日: 2018 年 10 月 19 日

	<i>7</i> 77	火 沙坦	二十以						光1]口:	2010 -	+ 10 /4 1	э 🗆
機種/	/型式			BC17								
作業年	∓月日	2	018	年 10	月 19	日				作業時間	引:	Hr
顧客	客名	水島第一	-病院	;					様	TEL :		
所在	所在地 岡山県倉敷市神田2-3-33								ご担当		様	
販売	も店									ご担当		様
納入年	∓月日		年	月	日	保証期間	内口	外		付属品		
作業	区分	保守点検		総合点検		年	回目		定期点标	食シール記入		
出張・	・引取	修理		点検のみ		その他			修理表示	示貼付		
装置	情報	製造番号:		14070133	運転	回数:	177	3				
不具合状況、依頼内容、異常履歴												
エラー31 蒸気発生器高温異常												
エラー10蒸気発生器圧力異常												
原因 1ヒーターに付着した不純物が排出されて排蒸弁に溜まるのと排水タンクに溜まるのとにわかれて排出され排蒸弁に溜ま												
排出されなくなり蒸気発生器の圧力が上がった。												
2 高温異常は水を送るポンプにフィルターがついていまして写真のように不純物が詰まっていたため水が												
	供給	されなくな	り異	常になった	たと想定	されます。						
処置、作業内容 エラー31原因 2 エラー10の原因												
		(85)										
				200				-	2			
特記事項												
		交換部品名称	i		部品コー	· ド	数量		単価		小計	
1	排蒸弃						1					
2												
3												
4												

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計	
1	排蒸弁		1			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		1. 行頃 2. 無頃		技 術 料		
				出張料		
				合計		

お客様ご確認署名欄

年 月

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名の印

修理業者

株式会社IHIアグリテック

日