



株式会社HINIPAWA

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨大寺新田10番6

TEL 086-944-1852

FAX 086-942-9030

## クラスB オートクレーブ BC-17 設置報告書

|     |      |                 |         |            |     |      |
|-----|------|-----------------|---------|------------|-----|------|
| お客様 | 名称   | うらさき歯科 様        | 製造番号    | 13100054   | ご確認 | 金藤真年 |
|     | 住所   | 広島県三原市明神2-11-10 | 納入日     | 2014年7月10日 |     |      |
|     | 納入場所 | 広島県三原市明神2-11-10 | 納入検査実施者 | 富田         |     |      |

| 項目                            | 判定 | 検査項目                  | 項目    | 判定 | 検査項目               |
|-------------------------------|----|-----------------------|-------|----|--------------------|
| ドア                            | ✓  | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  |
|                               | ✓  | フック検出ユニット作動確認         |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認    |
|                               | ✓  | ドアロックユニット作動確認         |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態        |
|                               | ✓  | 蓋板のキズ・汚れ              |       | ✓  | USBソケットの反応・汚れ      |
| 缶体                            | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無        | 外装・設置 | ✓  | 行程表示LEDの点灯         |
|                               | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ            |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
|                               | ✓  | 網カゴ、破損汚れ              |       | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内      |
|                               | ✓  | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ        |       | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク                         | ✓  | 給水タンクの損傷・漏れ           | 制御    | ✓  | キズ・汚れ              |
|                               | ✓  | 下部給水弁の漏れ              |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷  |
|                               | ✓  | 蓋・取っ手の損傷・割れ           |       | ✓  | 運転プログラムの確認         |
|                               | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | 入力・出力確認            |
| 排水タンク                         | ✓  | タンクの汚れ・漏れ             | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施           |
|                               | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | リークチェックテスト         |
|                               |    |                       |       |    |                    |
| <div>異常なし</div> <div>良好</div> |    |                       | その他   | ✓  | 付属品の確認             |
|                               |    |                       |       |    | 運転説明               |
|                               |    |                       |       | ✓  | 装置内運転時異音           |

備考

BMS-Test STEAM