

小型 全自動洗淨消毒装置 WD-150 檢査表

お客様	名称 せとうみ歯科医院	製造番号 13090024	点検実施日 2015/6/10	ご承認印 
	住所 広島県呉市宝町2番23-1-1304	運転時間 時間	点検実施者 (株)ヒシバウテ 小山	
	納入場所 同上	サービス形態 定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署 広島支店	

二
承認印

ドア機能

- ✓ 閉開動作確認
 - ✓ ドアパッキン目視点検
 - ✓ ドアフックの掛けり・締め付け量確認
 - ✓ ドア締め付けスイッチ作動確認
 - ✓ インターロック動作確認
 - ✓ テンションスプリングの取付け状態・伸び
 - ✓ ドアパネルの取付け状態・キズ
 - ✓ ドアヒンジの動作
 - ✓ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
 - ✓ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
 - 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
 - ポンプチューブの潰れ・漏れ
 - ローラーボンプの動作確認
 - 流量計の検出状態
 - 洗剤投入の確認
 - 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
 - 乾燥ファンの作動状態・異音
 - 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
 - プレフィルターの汚れ
 - メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
 - 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
 - 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
 - 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
 - 給水弁の作動状態・漏れ
 - 給湯弁の作動状態・漏れ
 - RO水弁の作動状態・漏れ
 - 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
 - 給水タンクの取り付け状態・漏れ
 - 排水タンクの取り付け状態・漏れ
 - 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
 - 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
 - 循環ポンプの作動状態・異音
 - 防振ゴムの取り付け状態・劣化
 - 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
 - 排水ポンプの作動状態・異音

洗净槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
 - 槽内LEDが各工程色で点灯している
 - 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
 - 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
 - ラック接続ゴムブッシュへのタリ・漏れ
 - 排水口フィルターの汚れ・詰まり
 - 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
 - ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

服装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ディスプレイの色あせ・表示確認
 - 電源スイッチの作動状態
 - 行程表示LEDの点灯
 - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - 各基板のコネクター緩み確認
 - 端子の緩み・コネクターの接続確認
 - 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
 - アジャスタットの緩み・設置状態
 - キズ・汚れ

消耗日

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
 - エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
 - 洗剤ポンプチュウブ

性能評價

- #### 性能評価

運転確認
ok

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。



株式会社ヒシノウラ

漢書卷一百一十五

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 080-944-6593 FAX 080-944-6666