

クラスB オートクレーブ BC-17 設置報告書

IHIシバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 営業サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

お客様	名称	公立下蒲刈病院 様	製造番号	13100069	ご確認	石本
	住所	〒737-0303 広島県呉市下蒲刈町下島2120番地4	納入日	2015年11月14日		
	納入場所	公立下蒲刈病院 様	納入検査実施者	株式会社IHIシバウラ 富田		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	フック検出ユニット作動確認		レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	レ	蓋板のキズ・汚れ		レ	USBソケットの反応・汚れ
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	レ	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	レ	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	レ	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの損傷・漏れ	制御	レ	キズ・汚れ
	レ	下部給水弁の漏れ		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	蓋・取っ手の損傷・割れ		レ	運転プログラムの確認
	レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ		レ	入力・出力確認
排水タンク	レ	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ		レ	リークチェックテスト
BMS-Test STEAM			その他	✓	付属品の確認
異常なし				レ	11/6 運転説明
✓				✓	装置内運転時異音

備考