

点検・修理報告書

管理 No. 20180560
発行日: 2018年 6 月 11 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 6 月 11 日	作業時間:	Hr
顧客名	みどり歯科 様	TEL:	
所在地	広島市西区南観音2-5-41	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 1 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100184	運転回数: 510	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

巧-2 水漏れ

原因

循環ラインからの水漏れ

処置、作業内容

漏えいセンサー交換.
ドア開閉部品交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

広島市西区南観音2丁目5-41

みどり歯科

ご署名 山崎 利恵



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

小山