

D 作業報告書

依頼者様	藤原速料医院		様	ご承認印
住所	広島県東広島市高屋町松山452			
TEL	082-434-7500	室名		依頼様
機種型式	BC17 (ホトル-7)	号機	176	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) H11 シンワ	様	ご担当者	高田 様

作業日 20 16 年 03 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ホット	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コル
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

メモ

特記事項

①管理 No. 780799

②作業日 20 16 03 29

③Uコード 0824347500

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14090196

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-501-1

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-1-2

ご依頼内容・現象

「エラ-26」減菌温度低温異常

原因

処置

・扉1枚交換

・ドア調整

試運転2回実施、エラ-再発

① H11 シンワ様にてA替機入替

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× 1 名× 7,500 円	22,500
3	派遣料	240 Km 名× 100 円	24,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	高速代	6,060
6			

サインセンター

岡山

実施者 西村

TEL

部署長

入力

検印

納品書

小 佐 久

料金内訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 52,560

⑮

⑯

税別合計金額 52,560

B

消費税 4,204

ご請求金額 ¥ 56,764

納品書 No. 10682