

D 作業報告書

依頼機	山本歯科医院 様		ご承認印
住所	広島県広島市東区東区屋町2-10		2月
TEL	082-263-1228 署名		
機種型式	WD-150	号機	1179回
完了	継続	有	無
取扱業者名	(株)IHインバウ 様		ご担当者
13100037		安田 様	

ご依頼内容・現象
「エラ-8 循環水圧低下」

原因
ホバ-フロ-ホ-スが出口から下がり
いました。クランプに引っかかっていたため

処置
ホバ-フロ-ホ-ス再セット。
ス-ク 確認→特に問題ありません。
給水量変更 110dL → 120dL
試運転。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	調の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 07 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検	16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検	23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検	30 点検	31 点検	32 点検	33 点検	34 点検	35 点検	36 点検	37 点検	38 点検	39 点検	40 点検	41 点検	42 点検	43 点検	44 点検	45 点検	46 点検	47 点検	48 点検	49 点検	50 点検	51 点検	52 点検	53 点検	54 点検	55 点検	56 点検	57 点検	58 点検	59 点検	60 点検
サービス形態	1 保守期間	2 ストック	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 管	7 非特管	8 特管	9 非特管	10 特管	11 非特管	12 特管	13 非特管	14 特管	15 非特管	16 特管	17 非特管	18 特管	19 非特管	20 特管	21 非特管	22 特管	23 非特管	24 特管	25 非特管	26 特管	27 非特管	28 特管	29 非特管	30 特管	31 非特管	32 特管	33 非特管	34 特管	35 非特管	36 特管	37 非特管	38 特管	39 非特管	40 特管	41 非特管	42 特管	43 非特管	44 特管	45 非特管	46 特管	47 非特管	48 特管	49 非特管	50 特管	51 非特管	52 特管	53 非特管	54 特管	55 非特管	56 特管	57 非特管	58 特管	59 非特管	60 特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ユーザ	60 撤去移設	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他																																												

(24時制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× 1 名× 7,500円	7,500
3	派遣料	300KM × 100 円	30,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	高専代 8,060	8,060
6			

サービスセンター	岡山	実施者	西村
TEL			
部署長	入力	検印	納品書
小林	長川	久保	

メモ

特記事項

①管理No.	786299
②作業日	20 16 07 29
③Uコード	0822631228
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	13100037
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	32-126-2
⑨実施SC	41
⑩技術者	88
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	
部品代	0
⑭B	
技術料等	45,560
⑮	
⑯	
税別合計金額	45,560
⑰	
消費税	3,644
ご請求金額 ¥	49,204
納品書No.	3578