

作業報告書

依頼先	廣田歯科医院 様		ご承認	
住所	山口県下関市安岡町 7-10-74		廣田	
TEL	083-258-4881	署名		依頼
機種型式	IC Washer	号機	運転回数	回
完了	<input checked="" type="checkbox"/> 済	有料	無料	製番 700223
取扱業者名	様		ご担当者	様

作業日 20 18 年 3 月 28 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	00 部品交換	10 納入後点検	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改修	74 部品納入	75 下見	77 FC
					83 アプター	90 その他

ハモ

①管理 No. 800019

②作業日 20 18 年 3 月 28 日

③Jコード 0832584181

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 700223

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-399-

⑨実施SC 66

⑩技術者 3.7

⑪同行・応接

⑫原因・処理

特記事項
請求先: IHIAゲテック

ご依頼内容・現象

①エラー2 (槽内満水) が発生

②エラー8 (洗剤供給異常) が発生

原因

① 結湯のカウントミスが考えられます

② 洗剤用ポンプ作動不良の為 (2回目)

処置

① 流量計交換後、数回結湯して計が安定しない (カウント調整 → 実測を → 水のみにて (繰返したか...))
ご使用頂いています。(暫定)

② 洗剤ポンプを仕上げ剤用ポンプと交換し、洗剤の供給は確保。→ 仕上剤なしにてご使用頂いています。(暫定)

最終確認チェック

漏れ 行程異常 異音・異臭 安全装置動作

絶縁 プログラム設定 試運転 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er <input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり <input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり 部位
<input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	

(24時制で記入)

受付時間 3 月 20 日 12 時 00 分

出発時間

到着時間

作業完了時刻

コード	交換部品・器材名称	数量	単価	金額
	流量計 (結湯)	1		

1	基本・据付・点検・性能	(見積番号)	
2	技術料	3 H× / 名× 8000 円	48,000
3	派遣料 (往復 80 km)	1 名× 100 円× 2 回	17,200
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	雑費		6,000
6	高速料金 (小倉⇔下関) × 2 回		4,520

料金内訳	
⑩ A	部品代
⑩ B	技術料等 75,720
⑩ C	
⑩ D	
⑩ E	個別合計金額 75,720
⑩ F	消費税 6,057

部署長	検査	入力	納品書
北九州 NC	久岡	曹我	久保
TEL 093-284-5500		3032	

ご請求金額 ¥ 81,777

納品書 No. 11221