

点検・修理報告書

管理 No. 20190523

発行日: 2019 年 5 月 23 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 5 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	よつばファミリー歯科クリニック 様		TEL:
所在地	広島県東広島市西条町土与丸1522 S-House101		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 広島支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100343	運転回数: 243
------	--------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー12 ドアセンサー異常

原因

・真空ポンプ容量低下によりエラー発生しました。

処置、作業内容

・真空ポンプ部品交換作業しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプASSY		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計 L 0 8 2 - 4 2 3 - 6 1 2 3		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒779-0003 広島県東広島市西条町土与丸1522 S-House101

よつばファミリー歯科クリニック

ご署名 理事長 島崎嘉朗 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	三宅
'19/05/23	'19/05/23