

# 点検・修理報告書

管理 No. 20195549

発行日: 2019 年 12 月 14 日

|       |                                                                                        |                                                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 機種/型式 | ウォッシャーディスインエクター IC Washer                                                              |                                                            |     |
| 作業年月日 | 年 月 日                                                                                  | 作業時間:                                                      | Hr  |
| 顧客名   | みどり歯科 様                                                                                | TEL:                                                       |     |
| 所在地   | 広島県広島市西区南観音2-5-41                                                                      | ご担当                                                        | 様   |
| 販売店   |                                                                                        | ご担当                                                        | 様   |
| 納入年月日 | 2017 年 1 月 12 日                                                                        | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品 |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |     |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |     |

|      |              |                    |                                                                    |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 装置情報 | 製造番号: 100184 | 運転回数: 223 / 1313 回 | 運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 循環水圧低下

原因

循環ポンプの故障

処置、作業内容

循環ポンプの交換

特記事項

定期保守点検の保証対象部品

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量      | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|---------|----|----|
| 1 |        |             |         |    |    |
| 2 |        |             |         |    |    |
| 3 |        |             |         |    |    |
| 4 |        |             |         |    |    |
| 5 |        |             |         |    |    |
| 6 |        |             |         |    |    |
| 7 |        |             |         |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計  |    |    |
|   |        |             | 技術料 2時間 |    |    |
|   |        |             | 出張料     |    |    |
|   |        |             | 合計      |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 14 日

ご署名 小崎利更 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

|        |        |
|--------|--------|
| 責任技術者  | 作業者    |
| 191214 | 小<br>山 |