

点検・修理報告書

管理 No. QM-045
発行日: 2019年 11月 13日

IC Washer	
作業年月日	2019年11月12日 作業時間: 16 Hr
顧客名	はしもと歯科医院様 TEL:
所在地	広島県広島市中区西川口12-3 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100191	運転回数: 725回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 洗浄槽満水異常が発生した。		
原因		
・排水ポンプに透明な薄いフィルム状の異物が詰まっておりました。		
処置、作業内容		
・排水ポンプを分解し、異物を除去・洗浄いたしました。		
特記事項		
・このたびの異物は、洗浄対象物に付着していたものと考えられます。 ポンプ内部		
再発防止のために、対象物を入れる前に異物が付着していないか確認し、ついていた場合には除去をお願いいたします。		
・二重ガラスが曇っておりましたので、交換いたしました。		



交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 二重ガラス		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年730-0846 日
広島市中区西川口町12-3
はしもと歯科医院
TEL:082-503-0808 印
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	桐野
'19/11/14	'19/11/14	'19/11/14