

D) 作業報告書

お得意様 みよし造材医院 様	ご承認印	
住所 広島県庄原市東城町1134		
TEL 08477-2-3114	室名	
機種名	メーカー モリタ	
型式	(号機)	製番
完了	継続	有料
無料	運転回数	国

ご依頼内容・現象
・保守点検

(ご依頼者 様)

原因
・WD-150 : 14060103
・BC-17 : 14090199

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 09 月 10 日

保守状態
1 保守契約 ☒ 2 検査整備 ☒ 3 検査点検 ☒ 4 点検整備 ☒ 5 点検 ☒ 対象 (摘要✓)

サービス形態
1 保守期間 ☒ 2 保守料 ☒ 3 CM ☒ 医療機器 ☐ 区分 管 非特管

作業区分
00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☒ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 搬去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ASTIR, A-BC	1		4600
T00201100	" 上 WD	1		1050
T00201120	" 下 "	1		790
T00203190	流石に7H-7	2	1,400	2,800
T00202460	HEPAフィルター	1		14700
T00202300	入口フィルター	1		520

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No. BC17)	16,400
2	技術料 H× 名× 円	WD150	13,140
3	派遣料 235km× 1名× 100 円		23,500
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6	高速代		6,000

責任技術者 岡山 西村 実 施 者

検印 長川 19.9.17 原 小林 久保

入力 納品書

取扱業者 (請求先)
(株) HIJIRIYUKU
(支店名)
(ご担当者) 小山様
(注文No.)
特記事項

①管理No. 817717
②作業日 20 19 09 10
③Jコード 0847723114
④⑤機種コード 11 - 72
⑥製造No. 14060103
⑦保守・サービス形態 9-2-20
作業区分
⑧故障コード 00 - -
⑨実施SC 41
⑩技術者 28
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 24460
⑭ B	技術料等 59040
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 83500
⑱	消費税 6680

ご請求金額 ¥ 90180

納品書No. 5716