

点検・修理報告書

管理 No. 210312

発行日: 2021年9月10日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月31日 作業時間: 8 Hr
顧客名	中西歯科医院 様 TEL: 052-363-0148
所在地	広島県広島市南区比治山本町16-35 広島産業化センター12F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 11 月 10 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300092	運転回数: 840回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
・温度入力回路の温度調整に少しずれがあったため、滅菌温度を維持できず、エラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・制御基板の温度入力回路の調整を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 9 月 16 日

ご署名 中西 保二

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者