

点検・修理報告書

管理 No. 210036
発行日: 2021年7月12日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月6日 作業時間: 8 Hr
顧客名	みどり歯科医院 様 TEL: 082-233-1418
所在地	広島県広島市西区南観音2-5-41 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 1 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100174	運転回数: 4003回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
蒸気弁の作動不良が確認できました。		
1. 蒸気を注入するタイミングで蒸気弁が開かないために、蒸気が注入できず、エラー16が発生したと考えられます。		
2. 滅菌工程において蒸気弁が開かないために、滅菌温度を維持できず、エラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・ 念のため回水弁も交換しておきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 7 月 15 日
ご署名 山崎利史

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中村
'21/07/07	'21/07/07	'21/07/07