

点検・修理報告書

管理 No. 210875

発行日: 2021年12月27日

IC Clave		
作業年月日	2021年12月16日	作業時間: 8 Hr
顧客名	木村歯科医院 様	TEL: 0823-82-5522
所在地	広島県東広島市黒瀬町丸山1420-1	ご担当 様
販売店	(株)玉井歯科商店 広島店	ご担当 川口様 様
納入年月日	2018 年 12 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100376	運転回数: 4636回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・後方から水漏れしている。		
原因		
・蒸気発生器から水漏れしているのを確認しました。Oリング劣化によるシール不良です。		
処置、作業内容		
・蒸気発生器のOリングを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・うなり音のため、回水弁、蒸気弁を交換しました。		
・アジャスター破損のため交換しました。		
・給水タンクの汚れがひどいため、清掃しました。		
・缶内フィルターのネット、Oリングを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	Oリング		1		
2	回水弁		1		
3	蒸気弁		1		
4	ネット		1		
5	缶内フィルターのOリング		1		
6	アジャスター		2		
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R4 年 1 月 11 日

ご署名

木村慶子



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者