

点検・修理報告書

管理 No.

210897

発行日：2022 年 1 月 6 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 12 月 24 日		作業時間：Hr
顧客名	河上歯科医院 様		TEL：0848-22-2882
所在地	広島県尾道市西則末町8-20		ご担当 様
販売店	(株)玉井歯科商店		ご担当 佐々木 様
納入年月日	2015 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14080155	運転回数：8742
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー6 給水時間超過		
原因 ・ 給水電磁弁の故障によるエラーと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 給水電磁弁の交換		
・ 各種点検・清掃・運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水電磁弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



株式会社 IHI物流産業システム

修理業者

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/12/24	'21/12/24	'21/12/24
池	田	田