

メーカー




株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨田寺新3-10番6

TEL 086-944-16523

FAX 086-942-9030



IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	泉歯科医院 様	製造番号	100162	ご確認	
	住所	福岡県北九州市小倉南区葛原1-10-3	納入検査実施日	2016年8月31日		
	納入場所	同上	納入検査実施者	株式会社IHIシバウラ 安田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓
	✓	滅菌温度センサの汚れ	✓		本体の水平確認・基準傾き内
	✓	網カゴ、破損汚れ	✓		アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ	✓		キズ・汚れ
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	その他	—	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			
BMS-Test 異常なし ✓ STEAM					
				—	付属品の確認
				—	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			

メーカー