

D 作業報告書

依頼者様	泉 歯科医院		様	ご承認	(泉)
住所	北九州市小倉南区葛原1-10-3				
TEL	093-473-8888	署名		依頼	様
機種型式	IC Clave		号機	運回回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100762 → No. 38
取扱業者名	様		ご担当者	様	

ご依頼内容・現象

IC Clave デモ機との入替
(貸出器)

原因

エフ14 がたまに発生する事のチェックと
改修作業対象器の前。

処置

- ・貸出器との入替作業。リフトテスト。
- ・デジタルモード実運転にて動作漏れチェック。
- ・簡易取扱説明書実施。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警告・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 6 月 6 日

保守 1 保守契約 2 生検 3 生検点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守契約 2 スワ 3 CM 医療機器 区分 非特等

作業区分 60 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 23 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 搬送移動 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アプター 90 他

(24時間で記入)

受付時間 6 月 5 日 17 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

待記事項

諸税・IHシバウラ

①管理 No. 789180

②作業日 20 17 06 06

③Uコード 0934738888

④機種コード 11 - 09

⑤製造 No. 100162

⑥保守・サービス形態 9 - 2 - 00

⑦故障コード 00 - - -

⑧実施SC 66

⑨技術者 37

⑩同行・応援 66 - - -

⑪原因・処理 - - - 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	貸出器	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書池)	
2	技術料 2 H × 名 ×	円	15,000
3	派遣料 市内料金 × 2 名 ×	円 (2名料金)	11,520
4	宿泊費 泊 × 名 ×	円	
5	諸経費		
6	器械返送料		5,000

サビシキヤ

北九州

TEL - -

実施者 久岡 実

部署長 入力 検印 納品書

29.6.17

久保

料金内訳

⑪ A

部品代

⑫ B

技術料等 31,520

⑬

⑭

税別合計金額 31,520

⑮

消費税 2,521

⑯

ご請求金額 ¥ 34,041

納品書 No. 1907