

|          |              |    |    |    |         |      |   |
|----------|--------------|----|----|----|---------|------|---|
| 取得種      | むかえ南科医院      |    |    |    | 様       | ご承認印 |   |
| 住所       | 熊本県球磨郡湯前町上植木 |    |    |    |         | 小田   |   |
| TEL      | 0966-43-3131 | 署名 |    | 依頼 |         | 様    |   |
| 機種型式     | IC Washer    |    |    | 号機 | 運転回数    | 19   | 回 |
| 完了       | 継続           | 有料 | 無料 | 製番 | 100060  |      |   |
| 取扱業者名    |              |    |    | 様  | ご担当者    |      |   |
| 株式会社 パウラ |              |    |    | 様  | 岡山 中澤 様 |      |   |

5/7(2) 悪転して帰ったと3. 翌日にエー18か  
出て止まっていた. 再度悪転したと3  
5/8は正常に動いた.

現象再現しませんでした。

乾燥工程  
乾燥工程 作動確認良好 (30%, 90%)  
乾燥工程 粘線確認OK。Jネ79 (FAN1, CNIS)  
各Jネ79脱着確認  
試運転 乾燥行程良好

最終確認チェック

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 漏れ | <input type="checkbox"/> 行程異常    | <input type="checkbox"/> 異音・異臭 | <input type="checkbox"/> 安全装置動作 |
| <input type="checkbox"/> 絶縁 | <input type="checkbox"/> プログラム設定 | <input type="checkbox"/> 試運転   | <input type="checkbox"/> 最終検査終了 |

部位

☐別紙添付      ☐あり      ☒なし

|                            |            |            |            |            |            |          |            |           |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 保守<br>形態                   | 1<br>保守契約  | 2<br>性能点検  | 3<br>検点検   | 4<br>点検    | 5<br>点検    | 対象<br>外  | (摘要✓)      |           |
|                            | 1<br>保守期間  | 2<br>スポット  | CM         | 医療機器       |            |          | 区分         | 特管<br>非特管 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>形<br>態 | 00<br>製品販売 | 10<br>納入設置 | 11<br>現地調整 | 20<br>定期点検 | 30<br>性能点検 | 40<br>点検 | 60<br>竣工移設 |           |
|                            | 70<br>PR   | 72<br>取壊説明 | 73<br>改造   | 74<br>部品購入 | 75<br>下見   | 77<br>FC | 80<br>フター  | 90<br>その他 |
| 作<br>業<br>区<br>分           |            |            |            |            |            |          | ゴルフ        |           |
|                            |            |            |            |            |            |          |            |           |

受付時間  月  日  時  分  
 出発時間  月  日  時  分  
 到着時間  月  日  時  分  
 作業完了時刻  月  日  時  分

[illegible]

|   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・<br>(見積書No. ) |        |
| 2 | 技術料 1.5 H× / 名× 7500円     | 11,250 |
| 3 | 派遣料 240K × / 名× 100円      | 24,000 |
| 4 | 宿泊費 泊× 名× 円               |        |
| 5 | 諸経費                       | 3,000  |
| 6 | 高束料金                      | 4,720  |

サービシセンター

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 鹿兒島     | 実施者 | 勝目 |
| TEL - - |     |    |

待記事項

①管理 No. 774967

②作業日 20 160512

③Uコード 0966433131

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 1000610

⑦保守・サービス形態  
作業区分 9 - 3 - 5

⑧故障コード

⑨実施SC 75

⑩技術者 78

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8 - 9 - 9 - 2

料 金 内 訳

13 A

部 品 代

—A

14 B

技術料等

42.970



税別合計金額

42.970

- B

消費稅

3.437

ご請求金額 ￥

46401

納品書 No.

1560