

D 作業報告書

依頼様	稲沢産科医院 様			ご承認	
住所	長野県長野市大黒町3-15F			大黒町	
TEL	095-827-3388	室名		依頼	様
機種型式	WJ-150	号機	102	回数	102 回
完了	継続	有料	無料	製番	14090171
取扱業者名	(株)モリタ 福岡 様			ご担当者	様

ご依頼内容・現象	運転中にエアー8(循環圧低下)が発生
原因	仕上がり量の関係でオーバーフロー中に泡が発生し圧力低下(と)思われる
処置	・オーバーフロー確認 ・洗剤ホース確認 ・仕上がり供給量調整 ・調整前は圧力低下に伴うホースの圧力低下を確認 ・試運転良好

最終確認チェック	☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
別紙添付	あり なし

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

作業日 20 16 年 9 月 2 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× 1 名× 7500円	22500
3	派遣料	302km 名× 100 円	30200
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	高送料		7280

サインセンター	福岡	実施者	種山
TEL	095-827-3388		

特記事項

補正指示書へ
請求願います

①管理No.	788264
②作業日	20 16 09 02
③Uコード	0958273388
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	14090171
⑦保守・サービス形態	9-2-90
⑧故障コード	32-999-2
⑨実施SC	67
⑩技術者	55
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

料 金 内 訳	
⑬A	
部品代	
⑭B	
技術料等	62980
⑮	
⑯	
税別合計金額	62980
⑰	
消費税	5038
ご請求金額 ¥	68018
納品書No.	4761

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求