

D 作業報告書

お客様 様	福岡市博多区片町駅前2-12A		ご承印
住所	福岡市博多区片町駅前2-12A		氏名
TEL	092-409-9974	室名	様
機種 型式	ウォッシャー・スプレー・TCW	号機	100132
完了	継続	有料	無料
製番	100132		
取扱業者名	株式会社モリタ (福岡) 様		ご担当者
モリタ		栗本 様	

ご依頼内容・現象
ウォッシャー・スプレー・設置
試運転

原因

処置
点検作業・実施
試運転調整
取付けの説明

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 8 月 9 日

保守形態
1 保守契約 ☒ 2 点検整備 ☐ 3 点検整備 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☐ 9 対象外 (摘要)

サービス形態
1 保守期間 ☒ 2 スポット ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非特

作業区分
00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☒ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 撤去移設 ☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	名×35000円×1.3(早割)	45500
3	派遣料 5km (2)	名×100円×1.6	800
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター	福岡	実施者	栗本
TEL	092-409-9974	部署	入力
		検印	納品書

メモ
請求は特約工員
バウナ様へ

特記事項

①管理 No. 788253

②作業日 20 16 08 09

③Uコード 0924099974

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100132

⑦保守・サービス形態 9-2-10

⑧故障コード

⑨実施SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援 07

⑫原因・処理

料金内訳

⑬A
部品代

⑭B
技術料等 46300

⑮

⑯
税別合計金額 46300

⑰
消費税 3704

ご請求金額 ¥ 50004

納品書 No. 4400