Ⓓ 作業報告書

お客様	はった歯科・小児歯科クリニック 様	ご承認印	
住所	熊本市西区上熊本2-18-1		
TEL	096-342-4699	室名	ご依頼 様
機種型式	IC Clave	号機	運転回数 105 回

完了✓	継続	有料	無料	製番	100222

取扱業者名 様　ご担当者 様

作業日 20 17 年 5 月 12 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 契約外 ✓ (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 昼・夜 / 非常・休日

作業区分: 00 初品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ミス ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

(24時制で記入)

	月	日	時	分
受付時間	5	9	15	00
出発時間				
到着時間				
作業完了時刻				

メモ

特記事項
請求：エムエシバウラ

①管理No. 789151
②作業日 20 170512
③Uコード 0963424699
④⑤機種コード 11 - 09
⑥製造No. 100222
⑦保守・サービス形態・作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード
⑨実施SC 66
⑩技術者 37
⑪同行・応援
⑫原因・処理 - - - 2

ご依頼内容・現象
排水タンク用 排水カプラ より水が漏れている

原因
排水カプラにゴミがはさまり、微量ずつ漏れていたと思われます。

処置
・排水タンク用排水カプラ交換。
・両タンクに満水にし、カプラより漏れがないかを確認。×3回。(排水もチェック)
・FLASH滅菌、デンタルモードにて動作・漏れチェック。 引渡し、説明。

最終確認チェック: □漏れ □行程異常 □異音・異臭 □安全装置動作 □絶縁 □プログラム設定 □試運転 □最終検査終了

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水カプラ	1		0

料金内訳

⑬A	部品代	
⑭B	技術料等	53,670
⑮		
⑯	税別合計金額	53,670
	消費税	4,293
	ご請求金額 ¥	57,963
	納品書No.	1312

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 7,500 円	11,250
3	派遣料 往復320km× 1 名× 100 円	32,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	駐車代 + 高速料金(小倉南↔植木)	7,420

お客様への伝言
□別紙添付 あり なし

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
□異常なし □警報・Er □漏れあり □異音あり □破損あり □劣化あり
部位

サービスセンター 北九州 TEL - -
実施者 久保

部署長 (曽我部) / 入力 (久保) / 検印 (29.5) / 納品書 (小林)

2017 05/20 9:23 FAX 0932845501 エムシーサービス ☑0002/0012