

D 作業報告書

登録	いの森の歯科室 様		ご承認印
住所	福岡県糸島市志摩久家 1193-7		原田
TEL	092-332-2555	署名	様
機種型式	IC Clave	号機	100183
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	様		

ご依頼内容・現象

- ・エラー14が発生する
- ・貸出器との入替作業

原因

原因追求および改修対象機器の為、入替実施

処置

- ・実運転中、エラー14発生。(真空工程のみで約60分経過)
- ・貸出器と入替作業
- ・デンタルモード実運転立会いにて動作・漏水チェック

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 副紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 16 月 9 日

保守形態

1 保守契約 ☒ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 封入 (摘要√)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

作業区分

01 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能点検 ☐ 40 点検 ☐ 50 点検 ☐ 60 点検 ☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時間記入)

受付時間 6 月 9 日 18 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検・ (見積書No.)	
2	技術料 H× 名× 円	15,000
3	派遣料往復 190km × 2 名× 円	30,400
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	高速料金 (小倉南⇔前原)	4,840

サービスセンター

北九州

実施者 久岡 寛

TEL - -

メモ

待記事項

請税: IHI シウル

①管理 No. 789182

②作業日 20 17 06 09

③Uコード 0923322555

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100183

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード - - -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援 66 - -

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A

部品代

A ⑭B

技術料等 55,240

⑮

⑯

税別合計金額 55,240

B

消費税 4,419

ご請求金額 ¥ 59,659

禁品番号 2187