

D 作業報告書

お客様 原田歯科クリニック	様	ご承認印 原-田
住所 福岡県大牟田市大字唐船150-1		
TEL 094-51-2781	室名	
機種名 クラスオートフル-7	メーカー EITA (IHIアグリテック)	
型式 IC Clave	(号機)	製番 100122
完了	継続	有料 無料 運送回数

作業日 20 18 年 10 月 12 日

保守 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 点検	サービス 1 保守期間 2 保守 3 CM 医療機器 3 区分 4 特 5 非特
作業 00 製品 10 納入 11 現地 20 定期 30 性能 40 点検 50 ゴール 60 搬去 70 PR 72 取説 73 改造 74 部品 75 下見 77 FC 80 アフター 90 点検	

取扱業者 (請求先)

IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注: 文No.)

待記事項

①管理No.	807666
②作業日	20 18/10/12
③Uコード	0944512781
④⑤機種コード	11-73
⑥製造No.	100122
⑦保守・サービス形態 作業区分	9-2-90
⑧故障コード	
⑨実施SC	66
⑩技術者	37
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

ご依頼内容・現象

エラ-12発生に伴う引取修理
(貸出器←修理器)

原因

真空ポンプ用コンデンサ及びドアインターロック部(シトルバルブ)改良品へのバージョンアップ等。

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
- ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

貸出器との入替作業(貸替器←修理器)
各部最新・最良の物へバージョンアップ
交換等実施しております。

((この度は、ご迷惑をお掛けしました。)))

お客様への伝言

※滅菌パックの再使用は、器械(特に真空ポンプ)へ悪影響を及ぼす可能性が

コード	交換部品・機材名称	数	単価	金額

1	基本・据付・点検・点検・	(見積書No.)	
2	技術料 2 H× 名× 8,000円		16,000
3	派遣料 300km × 1.6 名× 100円 (3名料金)		39,000
4	宿泊費 (15名) 名× 円		
5	諸経費 精製水、PCDAI		2,000
6	高圧洗浄(1時間)福岡⇄大牟田⇄南関		8,600

サービスセンター 北九州SC TEL 093-284-5500	実施者 久岡
---------------------------------------	-----------

責任技術者 久岡	検印 30.10.15 岡	入力 久保	納品書 小林
-------------	---------------------	----------	-----------

料金内訳

⑬A 部品代	
⑬B 技術料等	65,600
⑮	
⑯ 税別合計金額	65,600
消費税	5,248

ご購入金額 円	70,848
---------	--------

納品書No.	6000
--------	------