

D 作業報告書

依頼者様	白土歯科医院		様
住所	福岡県直方市古町7-30		様
TEL	0949-22-1348	署名	様
機種型式	IC Clave	号機	100239
完了	機能	有料	無料
取扱業者名	様		

ご依頼内容・現象
 貸出器が滅菌行程に2タッチハネがロックして操作が効かない。

原因
 電源を切り、缶内が開けられる状況にし、圧力0.1MPaを行たが改善せず。

処置
 再度・圧力0.1MPaを行たが現象が再発にしました為、滅菌業務に支障を来すので、入替まで1~2日だが再度貸出器と入替え。リークテスト及びFLASH滅菌にて動作確認。次日デジタルトランシミター

最終確認チェック	☒ 漏れ	☒ 行程異常	☒ 異音・異臭	☒ 安全装置動作
	☒ 熱線	☒ プログラム設定	☒ 試運転	☒ 最終検査終了
お客様への伝言	図の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 軽微・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位			
☐ 印刷紙添付	あり	なし		

作業日 20 17 年 10 月 11 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検	16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検	23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検	30 点検
サービス形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検	16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検	23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検	30 点検
作 業 区 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検	60 点検	70 PR	71 取扱い説明	72 改造	73 部品納入	74 下見	75 点検	76 点検	77 点検	78 点検	79 点検	80 アフター	81 その他										

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コ ー ド	交換部品・機材名称	数 量	単 価	金 額
	代替器	1		

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	75,000円	75,000
3	派遣料	70km × 1名 × 100円 × 2回	14,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高速料金(小倉南⇄八幡) × 2回		1,840

サインセンター	北九州	実施者	久岡
TEL 093-284-5500			

特記事項
 請求：IHエグゼク

①管理 No. 795564

②作業日 20 17 年 10 月 11 日

③Uコード 0949221348

④機種コード

⑤製造 No.

⑥保守・サービス形態 9-2-50

⑦故障コード 20-999-9

⑧実施SC 66

⑨技術者 317

⑩同行・支援

⑪原因・処理

ノ 料 金 内 訳	
⑬A	
部品代	
⑭B	
技術料	41,340
⑮	
材料費	6,340
⑯	
税別合計金額	35,000
B	
消費税	2,800
ご請求金額	37,800
納品書 No.	6182