

D 作業報告書

お得意様	神奈川市青砥同民健康保険診療所様			ご承認印
住所	〒220-0862 神奈川市青砥町広瀬 462			中川
TEL	0952-59-3321	署名		様
機種型式	ジョリオン-ICW	号機	運転回数	213 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		ご担当者		様
(株)エスエス		様		様

ご依頼内容・現象

運転途中で漏水検知の音発生

原因

流水ホース回路からバックの
漏水口が所定位置から発生

処置

ホース回路から漏水口取外し
漏水口付近パッキン清掃
再組付
運転確認完了

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 11 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)	
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特等	非特等	
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

漏水はIHIアイテン様
へお問い合わせ

①管理 No.	787076
②作業日	20 17 11 10
③Uコード	0952592321
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	100181
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	60 - 199 - 2
⑨実施SC	67
⑩技術者	55
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料 5 H× / 名× 7500円		37500
3	派遣料 10/km 1 名× 100 円		10100
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6	高圧料金		3200

サービスセンター	福岡	実施者	登小
TEL	092-710-6501		

部署長	入力	検印	納品書
小林	小林	2017.11.10	登録

料金内訳

⑬ A	部品代	
⑭ B	技術料等	50800
⑮		
⑯	税別合計金額	50800
⑰	消費税	4064

ご請求金額 ¥ 54864

納品書 No. 7234