

D 作業報告書

依頼先	こまき歯科医院		様	ご承認印	
住所	長崎県五島市中央町4-1			小牧	
TEL	0959-72-4834	署名		小牧 様	
機種型式	IC Washer	号機	702	巡回回数	702 回
完了	継続	有料	無料	製番	700741
取扱業者名	様		ご担当者	様	

ご依頼内容・現象
 洗浄完了後、開くを押しても開かず
 ドアセリ異常が発生する。(ドアを押せば開く。)

原因
 恐らくドアロック部がギリギリの具合の為
 突張った状態になっていたと考えられます。

処置。機械外装全バラシ。ドア締付け調整、ド
 テスト。槽内温度上昇させ、排水・排蒸後
 すぐにドア開。→ 開動作・正常。
 ・ドア下部シリコン交換。既定。ドア調整。
 ・ドアスプリング他交換。開閉具合テスト。
 ・90℃、仕上剤乾燥ありにて動作・漏れ、終了後
 すぐに「開」動作。→ OK。取扱説明。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	庫の機器のコンディション
ドアの開閉(特に開)動作 が軽くなりました。ご留意下さい。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 整備・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付	部位
あり	なし

作業日 20 17 年 11 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 3ヶ月	3 CM	医療機器	3	区分	特 非
作業区分	00 部品取替	10 組立	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 搬去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 フター
							90 その他

(24時間制で記入)
 受付時間 11 月 8 日 12 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドア下部シリコン	1		
	固定金物一式	1		
	ドアスプリング他一式	1		

1	基本・搬付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 5 H× / 名× 7,500 円	37,500
3	派遣料 往復 420km× 1 名× 100 円	42,000
4	宿泊費 1 泊× 1 名× 12,000 円 朝の便の為	12,000
5	諸経費 カフェー乗船により拘束時間(約6H)含む	27,000
6	高速料金(小倉⇄長崎新地町)+カステル代(長崎⇄福江)	59,780

サービスセンター	北九州SC TEL 093-284-5500	実施者	久岡
部署長	曾我	検印	小牧
入力	29.11.21	納品書	久保

メモ

特記事項
 請求: IHLアグレッグ

①管理 No. 797330
 ②作業日 20 17 11 09
 ③Uコード 0959724834
 ④⑤機種コード 11-74
 ⑥製造 No. 100141
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-306-2
 ⑨実施SC 66
 ⑩技術者 37
 ⑪同行店 1, 1, 1
 ⑫原区・処理 1-1-2

料 金 内 訳
⑬A
部品代
⑬B
技術料等
172,280
⑭
特別価格
72,800
⑮
税別合計金額
165,000
⑯
消費税
13,200

ご請求金額 ¥ 178,200

納品書 No. 7230