

D 作業報告書

お得意様	白金1-6-14様			ご承認印	
住所	福岡県福岡市中央区白金1-6-14				
TEL	02-707-6610	室名			様
機種型式	エムシーサービス E771CW		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100208
取扱業者名	株式会社エムシーサービス		ご担当者	富銘	様

作業日 2018年12月9日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品搬入	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

メモ

特記事項

(注) アイトイ様へ
請求願、マヨ

①管理 No.	787097
②作業日	20180209
③Uコード	0927076610
④⑤機種コード	11-74
⑥製造 No.	100208
⑦保守・サービス形態	9-2-90
⑧故障コード	
⑨実施SC	67
⑩技術者	55
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

ご依頼内容・現象

乾燥機・7-用安全装置が作動

原因

乾燥機用ファンが作動しなかったため

処置

ファン交換
・ファン・プレメン交換
・プログラム変更基板に交換
・空気運送

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	乾燥機ファン	1		
	HEPA フィルター	1		
	交換基板	1		
	交換基板	1		

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書 No.

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3日 × 1名 × 8000円	24000
3	派遣料	10km 1名 × 100円	1000
4	宿泊費	泊 × 1名 × 円	
5	諸経費	駐車場	800
6			

サイン	福岡	実施者	横山
TEL	02-710-6801		

部署長	入力	検印	納品書
横山	久保	30.2.1	小林

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

電源が入らないので
大丈夫です

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
部位