

作業報告書

依頼者様	おじや歯科		ご承諾印	
住所	福岡県糟屋郡新宮町=代521-4		様	
TEL	092-963-5418	署名	依頼	様
機種型式	IC 7L-7	号機	運転回数	回
完工	継続	有料	無料	製番 100227
取扱業者名	エムシーサービス		ご担当者	菊池 様

作業日 2018年02月15日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守内容	3 CM	医療機器	区分	特	非常
作 業 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地点検	20 定期点検	30 点検	40 ゴール	50 搬送
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

メモ

特記事項

①管理No	788218
②作業日	20180215
③Uコード	0929635418
④⑤機種コード	12-2
⑥製造No	1100227
⑦保守・サービス形態	作業区分
⑧故障コード	
⑨実施SC	67
⑩技術者	07
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-9-2

ご依頼内容・現象

IC 7L-7 入水修理作業
A 修理入援

原因

パソコンの電源が落ちた

処置

パソコンの電源を交換

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・点検・	(見積書No)	32000
2	技術料 4 H×1 名×	8000	32000
3	派遣料 名×		7200
4	宿泊費 泊× 名×		
5	諸経費		
6			

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

席の設備のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・点検あり ☐ 異音あり ☐ 劣化あり

☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ なし

部位

サービスセンター	福岡県	実施者	石丸
TEL: 092-963-5418			

部署長	入力	検印	納品書
石丸	久保	30.2.27	小森

料金内訳

⑬ A

部品代 6

A ⑭ B

技術料等 39,200

⑮

⑯

税別合計金額 39,200

消費税 3,136

消費税 32,296

ご請求金額 ¥ 42,336

納品書No 10094